

## Руководство по монтажу проводки по сеялке СТП-12 «РИТМ-1М»




Рис.1 – Просверлить сквозные отверстия в ребрах корпуса высевающего для монтажа провода датчика высева. Диаметр отверстий 3,5мм.



Рис.2 – Установка и подключение датчика высева.




Рис.3.1 – Отбортовка проводки по высевающей секции




Рис.3.2 – Отбортовка проводки по высевающей секции



Рис.4 – Установка датчика пути на кронштейн



Рис.5 – Отбортовка провода датчика пути



Рис.6 – Установка кронштейна разъема на сеялку




Рис.7 – Крепление разъема к кронштейну с использованием 4-х винтов М3 (использовано фото с другой сеялки, где кронштейн был с левой стороны)



Рис.8 – Монтаж проводки на сеялке с использованием перфорированного короба 25×25мм